

永兴县涉镉等重金属重点行业企业排查整治进展情况报表

序号	省	市	县(市、区)	乡镇	行政村	污染源名称	行业类别	污染源位置(经度)	污染源位置(纬度)	污染源类型	存在主要问题	主要整治措施	是否制定整治方案	完成时限	是否完成整治
1	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	高山村	郴州市永兴县柏林镇郭志华冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.240728	26.368542	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
2	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇柏林镇花园冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.278311	26.317272	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
3	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	育路村	永兴县庚仁银业有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3215锡冶炼	113.275703	26.406847	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
4	湖南省	郴州市	永兴县	龙形市乡	石阳村	郴州市永兴县柏林镇尹忠红冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.315794	26.280142	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
5	湖南省	郴州市	永兴县	龙形市乡	石阳村	郴州市永兴县柏林镇李帆亮冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.314947	26.379817	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
6	湖南省	郴州市	永兴县	龙形市乡	石阳村	郴州市永兴县柏林镇刘辉兵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.313861	26.280617	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
7	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	枫坪村	郴州市永兴县柏林镇湖南省永兴金铅贵金属有限责任公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	113.283978	26.390736	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
8	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	西河村	永兴县林峰贵金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.047533	26.174797	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,危废进行转运	是	2019.6.15	是
9	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	马仰村	永兴县西河铝业有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.041517	26.177564	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2019.6.15	是
10	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇兴达锡业有限责任公司	3222银冶炼 3212铅锌冶炼 3215锡冶炼	113.304444	26.354936	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅、锡等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,危废进行转运	是	2019.9.15	是
11	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	塘门口村	湖南马仰有色金属有限公司	3212铅锌冶炼	113.045417	26.177986	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留危废进行转运	是	2019.6.15	是
12	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙塘村龙二组	永兴县金润有色金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.291711	26.3141	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
13	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	洞口村	郴州市永兴县柏林镇洞口铅业有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3215锡冶炼	113.338492	26.403586	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是

14	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	郴州市永兴县柏林镇李爱义冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.267186	26.332358	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
15	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	杨树村	郴州市永兴县柏林镇曹文见冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.3315	26.390003	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
16	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	荷塘村	郴州市永兴县柏林镇李财荣冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.268231	26.340997	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
17	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇李海庆冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.266239	26.425758	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
18	湖南省	郴州市	永兴县	大布江乡	较头村	郴州市永兴县大布江乡勤利硅业公司	3218硅冶炼	113.447453	26.187672	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
19	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李岳旺冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.283975	26.337128	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
20	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇李建平冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.307678	26.361581	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
21	湖南省	郴州市	永兴县	马田镇	马田村	郴州市永兴县马田镇刘乐明冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.885031	26.120781	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
22	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	荷塘村	郴州市永兴县柏林镇李静林冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.272214	26.360008	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
23	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇李军才冶炼厂	3221金冶炼、3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.246486	26.393547	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
24	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	郴州市永兴县柏林镇李禄炎冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.266592	26.331269	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
25	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	永兴县永鑫银业有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.140992	26.206825	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留危废进行转运	是	2020.12.31	是
26	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	洋佳村	郴州市永兴县樟树乡曹名慧冶炼厂	3221金冶炼、3222银冶炼	113.241794	26.470297	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
27	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	金盆村	郴州市永兴县柏林镇李强冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.292158	26.431922	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
28	湖南省	郴州市	永兴县	高亨司镇	黄里村	郴州市永兴县高亨乡刘戊元冶炼厂	3222银冶炼-3212铅锌冶炼-3221金冶炼	112.897639	26.037228	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是

29	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇李胜冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.275228	26.318094	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
30	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	金盆村	郴州市永兴县柏林镇李育林冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.291214	26.431381	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
31	湖南省	郴州市	永兴县	马田镇	金华村	郴州市永兴县马田镇邝俊雄冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.973122	26.132761	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
32	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇凯源冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.273533	26.338978	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
33	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	荷塘村	郴州市永兴县柏林镇李泽华冶炼厂	3221金冶炼3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.272839	26.345256	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
34	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇水清冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.28305	26.339192	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
35	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇柏林镇虹桥村李芳冶炼厂	3221金冶炼3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.276108	26.316914	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
36	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	枫坪村	郴州市永兴县柏林镇马钰冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.267836	26.397475	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
37	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇马水木冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.289067	26.355733	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
38	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇王远福冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.2674	26.424639	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
39	湖南省	郴州市	永兴县	马田镇	塘前村	郴州市永兴县马田镇刘传贵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.875081	26.104153	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
40	湖南省	郴州市	永兴县	高亭司镇	黄里村	郴州市永兴县高亭乡刘建廷冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.895617	26.033061	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
41	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇伍陆军冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.282158	26.364122	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
42	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇伍绍亮冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.279642	26.361578	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
43	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇马商仁冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3221金冶炼	113.285456	26.355719	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是

44	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭小山冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.264708	26.411725	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
45	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇李爱家冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.265567	26.395697	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
46	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭承乐冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.256864	26.414028	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
47	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇王芳东冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.266864	26.423192	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
48	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇郭喜宝冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3211铜冶炼	113.267416	26.423403	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
49	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李福庚冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.279617	26.345583	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
50	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇郭中泽冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.307908	26.353075	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
51	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	金盆村	郴州市永兴县柏林镇王雪清冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.275964	26.428083	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
52	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	金盆村	郴州市永兴县柏林镇王繁松冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.276167	26.428097	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
53	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	金盆村	郴州市永兴县柏林镇王保书冶炼厂	3222银冶炼 3212铅锌冶炼	113.277464	26.430647	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
54	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇伍保朵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.279278	26.364708	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
55	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇伍牛朵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.281931	26.364033	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
56	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李爱军冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.271561	26.341997	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
57	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇陈自雨冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.277661	26.348592	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
58	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇尹建福冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.298061	26.323336	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是

59	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇李文湘冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.308222	26.354464	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
60	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李雄军冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.273283	26.338778	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
61	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇郭瑞星冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.308506	26.375558	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
62	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇永星有色金属冶炼有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.275711	26.338692	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
63	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	高山村	郴州市永兴县柏林镇鑫龙冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.234278	26.365922	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
64	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	枫坪村	郴州市永兴县柏林镇马振刚冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.277586	26.388011	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
65	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇王诗国冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.285239	26.330572	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
66	湖南省	郴州市	永兴县	七甲乡	江口村	郴州市永兴县七甲乡江口冶炼厂	3222银冶炼-3215铅锌冶炼	113.465667	26.279275	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
67	湖南省	郴州市	永兴县	高亭口镇	黄里村	郴州市永兴县高亭乡刘拥军冶炼厂	3215锡冶炼、3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.897878	26.038053	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
68	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇超时贵金属有限公司	3221金冶炼、3222银冶炼	113.275025	26.337367	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
69	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡许雄飞冶炼厂(许雄飞与许建雄合并成一家)	3212铅锌冶炼-3222银冶炼	113.135631	26.201819	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
70	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇虹桥冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3215锡冶炼	113.285858	26.323378	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
71	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡金洋铅业有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.139231	26.207758	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留危废进行转运	是	2020.12.31	是
72	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡荣盛贵金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.139828	26.203428	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,危废进行转运	是	2020.12.31	是
73	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	板冲村	郴州市永兴县黄泥乡湘南有色金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.157925	26.183469	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是

74	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡顺达冶炼有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.141789	26.206267	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
75	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	永兴县鑫泰银业有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.139517	26.208919	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理,危废进行转运	是	2020.12.31	是
76	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡黄泥贵金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.139081	26.207611	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留危废进行转运	是	2020.12.31	是
77	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡汇源冶炼有限责任公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼-3221金冶炼	113.137697	26.207714	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理,危废进行转运	是	2020.12.31	是
78	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡德伟鑫有色金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.137278	26.206533	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
79	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	西河村	郴州市永兴县塘门口镇顺元冶炼有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.051119	26.173856	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理,危废进行转运	是	2019.6.15	是
80	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	西河村	永兴县银鑫铅业有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.051119	26.173856	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
81	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	上应村	永兴县仙水有色金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3215锡冶炼	113.221217	26.423258	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
82	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	永兴县大同冶炼有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.268853	26.333408	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2020.12.31	是
83	湖南省	郴州市	永兴县	湘阴渡街道	松柏村	永兴县瑞品冶炼有限公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼-3221金冶炼	113.040739	26.070081	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2020.12.31	是
84	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇恒泰银业有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.27595	26.337853	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
85	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇宏达冶炼厂	3221金冶炼、3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.275453	26.336964	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
86	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	永兴县围群先有色金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.276044	26.336978	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
87	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	枫坪村	郴州市永兴县柏林镇王氏金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.265839	26.389022	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2019.12.15	是
88	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	郴州市永兴县柏林镇湖南省意达硅业有限公司	3218硅冶炼、3140铁合金冶炼	113.265117	26.334264	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是

89	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	树头村	郴州市永兴县樟树乡李亚星冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.191225	26.352933	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
90	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	树头村	郴州市永兴县樟树乡李亚军冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.191175	26.353289	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
91	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	树头村	郴州市永兴县樟树乡李亚金冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.191008	26.353378	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
92	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	树头村	郴州市永兴县樟树乡黄汉兵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.223444	26.435347	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
93	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡许元亮冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.133633	26.200531	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
94	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	荷塘村	郴州市永兴县柏林镇鑫源贵金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.273756	26.339197	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
95	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	西河村	永兴县鑫鑫金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.051119	26.173856	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
96	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	荷塘村	郴州市永兴县柏林镇宏兴有色金属有限公司(郴州市永兴县柏林镇鑫丰华贵金属有限公司)	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.275383	26.337631	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
97	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇雄风有色金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3215锡冶炼	113.27675	26.339517	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
98	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇建兴有色金属公司	3221金冶炼、3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.276403	26.338528	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理,危废进行转运	是	2020.12.31	是
99	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李成林冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.27913	26.345853	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
100	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	开泰贵金属冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3221金冶炼	113.290525	26.344575	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2019.9.15	是
101	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇坤乾冶炼厂	3221金冶炼、3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.277372	26.339214	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
102	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	木梓塘村	郴州市永兴县黄泥乡黄泥冶炼厂	3212铅锌冶炼-3222银冶炼	113.147106	26.188839	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是

103	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇三旺冶炼有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.291433	26.344583	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
104	湖南省	郴州市	永兴县	高亭司镇	油市村	郴州市永兴县高亭屹东冶炼有限公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	112.946878	26.035158	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
105	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇鑫辉冶炼有限公司	3212铅锌冶炼、3221金冶炼、3222银冶炼	113.275903	26.338658	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
106	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	育路村	郴州市永兴县柏林镇丰泽贵金属冶炼有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼、3215锡冶炼	113.276967	26.403369	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
107	湖南省	郴州市	永兴县	马田镇	枣子村	郴州市永兴县马田镇鑫惠有限公司	3212铅锌冶炼	112.877914	26.133561	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
108	湖南省	郴州市	永兴县	高亭司镇	高亭村	郴州市永兴县高亭乡天堡岭冶炼二厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.898867	26.085144	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
109	湖南省	郴州市	永兴县	高亭司镇	高亭村	永兴县天堡岭贵金属冶炼有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	112.900239	26.084664	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
110	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	汶村	郴州市永兴县黄泥乡许建国冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.132869	26.204531	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
111	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	板冲村	郴州市永兴县黄泥乡楚天有色金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.153994	26.183592	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
112	湖南省	郴州市	永兴县	樟树镇	树头村	郴州市永兴县樟树乡唐小军冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.198511	26.36015	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
113	湖南省	郴州市	永兴县	高亭司镇	十联村	郴州市永兴县高亭乡亿源铝业	3140铁合金冶炼、3212铅锌冶炼	112.929447	26.061731	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅、锰等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
114	湖南省	郴州市	永兴县	黄泥镇	石虎村	郴州市永兴县黄泥乡许华金冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.146328	26.210936	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
115	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	永兴县长丰冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.276667	26.337875	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
116	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	长乐冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.264828	26.396644	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
117	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	湖南众兴环保科技有限公司(原柏林企业办冶炼厂)	3212铅锌冶炼、3221金冶炼、3222银冶炼	113.269914	26.3381	关停污染源整治	企业正在建设中,尚未试生产	加快污水处理站和废气治理设施,注意施工期环境保护,加强环境监理	是	2020.12.31	是

118	湖南省	郴州市	永兴县	金龟镇	金龟村	永兴县金业冶炼有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.1837	26.298331	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2019.6.15	是
119	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇柏林金属冶炼厂	3212铅锌冶炼、3221金冶炼、3222银冶炼	113.2738	26.339161	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
120	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	永兴县鹏洋银铅有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3215锡冶炼、3221金冶炼	113.28305	26.339192	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
121	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	永兴银辉贵金属有限责任公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	113.271175	26.330539	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2020.12.31	是
122	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	乌箩村	永兴县鹏星铅业有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.218258	26.285514	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅、锡等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
123	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	乌箩村	永兴县金昌盛有色金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.218075	26.285644	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
124	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	高山村	郴州市永兴县柏林镇郭乙清冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.240636	26.368314	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
125	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇曹检珠冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.309836	26.353664	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
126	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇楚良水冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.300369	26.368281	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
127	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭小学冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.265872	26.395858	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
128	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇郭荣绍冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.285972	26.359028	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
129	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	口泉村	郴州市永兴县柏林镇陈志新冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.282281	26.374158	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
130	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭玉文冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.247575	26.401642	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
131	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇陈建兴冶炼厂	3222银冶炼	113.246339	26.401525	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
132	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	虹桥村	郴州市永兴县柏林镇曾家冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.277683	26.319917	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是

133	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇陈已富冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.286111	26.330833	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
134	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇曹甲珠冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.309322	26.353236	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
135	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭清华冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.264878	26.395619	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
136	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭利冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.252286	26.409681	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
137	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	郴州市永兴县柏林镇郭小兴冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.254477	26.405089	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
138	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	金盆村	郴州市永兴县柏林镇陈伯亮冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.27395	26.4392	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
139	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李光远冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.279353	26.343133	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
140	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	永兴县兴达铝业有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.276842	26.403506	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
141	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇尹小群冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.282289	26.347464	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
142	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	永兴县金辉冶炼有限公司	3221金冶炼、3211铜冶炼、3212铅锌冶炼、3215铋冶炼、3222银冶炼	113.266194	26.418514	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
143	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	郴州市永兴县太和镇金鼎金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.240339	26.317869	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
144	湖南省	郴州市	永兴县	龙形市乡	石阳村	郴州市永兴县龙形市乡刘海平冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.314139	26.280844	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.6.15	是
145	湖南省	郴州市	永兴县	龙形市乡	石阳村	郴州市永兴县龙形市乡刘海军冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.314392	26.280881	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.6.15	是
146	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	马仰村	湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司	3212铅锌冶炼、3221金冶炼、3222银冶炼	113.043889	26.178333	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理,危废进行转运	是	2019.6.15	是
147	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇曹珠朵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.291914	26.361008	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是

148	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	西河村	永兴县富康贵金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.049356	26.1744	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理,危废进行转运	是	2019.6.15	是
149	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	社泥村	郴州市永兴县柏林镇李孝勇冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.253486	26.324181	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
150	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇李四前冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.279417	26.343161	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
151	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇东鑫有色金属冶炼有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.282861	26.350481	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
152	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	柏林村	郴州市永兴县柏林镇阳光金属有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.277178	26.347961	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2020.12.31	是
153	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇刘小平冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.281797	26.357186	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
154	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	荷塘村	郴州市永兴县柏林镇佰利有色金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.273086	26.351886	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
155	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	背路村	郴州市永兴县柏林镇柏林镇华兴冶炼厂	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	113.276011	26.403967	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
156	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇通达贵金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.281964	26.357578	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2020.12.31	是
157	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇马笃勇冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.271925	26.397153	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
158	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇荣盛冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.268897	26.399783	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
159	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州市永兴县柏林镇马龙冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.273064	26.397767	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2020.12.31	是
160	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇马双雄冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.285242	26.355811	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
161	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇马维文冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.284961	26.355775	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
162	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇马恭炎冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.315794	26.359681	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是

163	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇马去非冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.301331	26.370903	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
164	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇刘志钢冶炼厂	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.278094	26.358725	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
165	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇琼花锡业有限责任公司	3214锡冶炼	113.278386	26.361806	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
166	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇曹野朵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.300339	26.358461	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
167	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	九团村	郴州市永兴县柏林镇郭柏林冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.300567	26.370664	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2020.12.31	是
168	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇伍允明冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.278019	26.363542	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
169	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	长乐村	永兴县荣鑫有色金属有限责任公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	113.264286	26.396972	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣和危废,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理,危废进行转运	是	2020.12.31	是
170	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	高岭村	郴州市永兴县柏林镇高岭村冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.239153	26.352789	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
171	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	杜泥村	宏源冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.250555	26.327139	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
172	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	郴州市永兴县柏林镇李水贵冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.252067	26.330992	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
173	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	郴州市永兴县柏林镇李友章冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.250572	26.330628	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.12.15	是
174	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	马桥村	郴州市永兴县柏林镇伍木清冶炼厂	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.277533	26.363475	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废渣进行清理	是	2019.9.15	是
175	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	二甲村下农组	郴州市永兴县柏林镇大成银业有限公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	113.249908	26.348072	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.12.15	是
176	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	永兴县德铭磷业有限公司	3219其他常用金属冶炼 3212铅锌冶炼	113.240156	26.312447	关停污染源整治	该企业为众德环保科技有限公司前身,于2012年更名为众德环保科技有限公司,目前厂内堆存有冶炼废渣等物料	对遗留废渣进行清运处置,同时加强废渣堆放场防渗防漏管理	是	2020.12.31	是
177	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道	周家村	永兴元泰应用材料有限公司	7729其他污染治理、3222银冶炼	113.083	26.088692	在产污染源整治	企业处于临时停产状态,厂内有原辅材料废渣、产品等堆存	对厂区内废渣进行清运;对原辅材料和产品进行售卖或仓库规范化贮存	是	2019.12.15	是

178	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	永兴金沅金属有限公司	3214锡冶炼、3215锡冶炼、3221金冶炼、3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.2433	26.314419	在产污染源整治	受环评变更影响,企业尚未建设完全	尽快办理环保手续,并根据行业生产要求,配备相关污染治理设施,进行规范化生产	是	2020.12.31	是
179	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	众德环保科技有限公司	3219其他常用有色金属冶炼、3212铅锌冶炼	113.240155	26.312447	在产污染源整治	该企业处于正常生产状态,厂内堆存有冶炼废渣等物料	加强废渣堆放场防渗防漏管理	是	2020.12.31	是
180	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	郴州市永兴县鸿福金属有限公司	3212铅锌冶炼、3221金冶炼、3222银冶炼、3215锡冶炼	113.236683	26.31647	在产污染源整治	企业处于临时停产状态,厂内有原辅材料废渣、产品等堆存	加强原辅材料、产品等贮存管理,避免粉尘满地	是	2020.12.31	是
181	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村南凤组(永兴县太和镇循环经济项目)	湖南永鑫环保科技有限公司	4210金属废料和碎屑加工处理	113.226903	26.320228	在产污染源整治	企业因市场原因,处于暂时停产状态,原材料为冶炼厂废渣,场内尚有废渣和产品堆存	加强原辅材料贮存管理,避免粉尘满地	是	2020.12.15	是
182	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	社泥村联合组	永兴县杜鑫贵金属有限公司	3222银冶炼-3212铅锌冶炼	113.251511	26.328336	在产污染源整治	经现场调查发现,该企业场地和部分生产线已建设,因环保手续不齐全,尚未开工生产	尽快办理齐全环保手续,完善厂区建设	是	2020.12.31	是
183	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	四联村	永兴县荣鹏金属有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.265647	26.333139	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水、废渣,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理,废渣进行清理	是	2019.9.15	是
184	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	永兴和盛环保科技有限公司	3212铅锌冶炼	113.2344	26.313236	在产污染源整治	环保手续不齐全,尚未进行环保验收,场地有粉尘	尽快办理齐全环保手续,加强厂区卫生管理	是	2020.12.31	是
185	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	育路村	永兴县强胜银业有限公司	3222银冶炼、3212铅锌冶炼	113.276642	26.404267	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2019.12.15	是
186	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	育路村	永兴县中鑫环保科技有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.274197	26.403614	在产污染源整治	该企业目前处于停产状态,场地内有尾气塔循环喷淋液,堆存有原辅材料和废渣,场地存在粉尘	对厂区内废渣进行清运,对原辅材料进行仓库规范化贮存,未生产前,对现有喷淋液进行处置,同时加强厂区卫生管理和废气治理设施管理	是	2019.12.15	是
187	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	郴州雄风环保科技有限公司	3212铅锌冶炼、7724危险废物治理	113.271878	26.411603	在产污染源整治	经现场调查,该企业生产原料为危废,存在管理不规范,未设立有标识标牌	根据原材料类型进行分类规范贮存,并设施标识标牌,同时加强对危废贮存、转运等规范化管理	是	2020.12.31	是
188	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	郴州兴城环保股份有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3215锡冶炼	113.236478	26.315053	在产污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废水,主要污染物包括镉、汞、砷、铅等重金属,在暴雨天气废水池水易溢出,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境	尽快采取风险管控措施,对遗留废水进行集中妥善处理	是	2020.12.31	是
189	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	育路村	永兴佳盛有色金属再生利用有限责任公司	3215铅锌冶炼、3222银冶炼	113.277497	26.405044	在产污染源整治	该企业目前处于停产状态,厂区堆存有原辅材料不规范,存在生产废渣,场地存在粉尘	对原辅材料进行分类仓库规范化贮存,对废渣进行清运,同时加强厂区卫生管理和废气治理设施	是	2020.12.31	是
190	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	育路村	永兴县鑫裕环保实业有限公司	3211铜冶炼、7724危险废物治理	113.277053	26.405958	在产污染源整治	经现场调查,该企业生产原料为危废,存在管理不规范,未设立有标识标牌	根据原材料类型进行分类规范贮存,并设施标识标牌,同时加强对危废贮存、转运等规范化管理	是	2019.12.15	是
191	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	永兴县永和贵金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.244158	26.31285	在产污染源整治	厂内堆存有冶炼废渣,堆存不规范;生产原料为危废,存在管理不规范,厂区内粉尘散布	对厂区内废渣进行规范化堆存,并定期进行清运;根据原材料类型进行分类规范贮存,同时加强对危废贮存、转运等规范化管理,加强厂区卫生管理和废气治理	是	2020.12.15	是
192	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	永兴县华耀环保科技有限公司	3212铅锌冶炼、3211铜冶炼	113.236419	26.313406	在产污染源整治	企业处于生产状态,厂区原辅材料管理不规范,地面有少量粉尘散布	对原辅材料进行分类仓库规范化贮存,加强企业生产与卫生管理	是	2020.12.15	是
193	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	顶上村	永兴县鑫旺有色金属有限责任公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.218878	26.282542	在产污染源整治	企业处于停产状态,厂内堆存有废渣,堆存有原辅材料管理不规范	对厂区内废渣进行清运,对原辅材料进行分类仓库规范化贮存,加强企业卫生管理	是	2020.12.15	是

194	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	青路村	永兴建勋环保科技有限公司	3212铅锌冶炼	113.280589	26.412889	在产污染源整治	该企业处于一期建设建设中,采用火法冶炼+湿法冶炼,生产过程中会产生废气和废水,目前相关污染防治设施尚未建设	根据行业相关规范要求,加快修建污水处理设施和废气治理设施,为企业规范化生产提供保障	是	2020.6.15	是
195	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	龙王市村	永兴金润矿业有限公司	32有色金属冶炼	113.275447	26.415097	在产污染源整治	企业处于一期建设与试生产设备调试中,使用湿法冶炼工艺,有大量的生产废水产生,废水处理池初期雨水收集系统不完善,有雨水累积于处理池旁边	完善废水处理站处理工艺,并加强运行管理,修建初期雨水收集池,完善雨污分流系统	是	2020.6.15	是
196	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇	青路村	湖南众兴环保科技有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.278064	26.411739	在产污染源整治	该企业处于一期建设建设中,采用火法冶炼,生产过程中会产生废气和废水,目前相关污染防治设施尚未建设	根据行业相关规范要求,加快修建污水处理设施和废气治理设施,为企业规范化生产提供保障	是	2020.6.15	是
197	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇	七郎村	长鑫铝业有限责任公司	3215锡冶炼、3222银冶炼	113.234675	26.314381	在产污染源整治	目前企业处于生产状态,存在粉尘满地,厂区雨水拦截不到位,原辅材料和废渣未有序堆放于场内	对企业原辅材料和废渣进行规范管理,按照规范要求保存危废,加强企业生产和卫生管理,禁止出现粉尘满地	是	2020.12.15	是



永兴县涉镉等重金属重点行业企业排查整治进展情况报表
(动态更新)

序号	省	市	县(市、区)	乡镇	行政村	污染源名称	行业类别	污染源位置(经度)	污染源位置(纬度)	污染源类型	存在主要问题	主要整治措施	是否制定整治方案	列入整治时间	计划完成时限	是否完成整治	备注
1	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇		永兴县昌兴铅业有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.2761	26.404522	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在遗留废石堆、选矿废水,主要污染物包括镉、汞、铅、铜、锌等重金属,在雨水淋溶作用下,易将污染物带入周边农田、水系,影响周边环境。同时,地块内遗留有原矿,生产设施未	尽快采取风险管控措施,对遗留废石、原矿堆进行治理,拆除生产设备	是	2019.9	2021.6	是	
2	湖南省	郴州市	永兴县	便江街道		郴州永昌兴冶炼有限公司	3222银冶炼、3221金冶炼、3211铜冶炼	113.07761	26.149544	关停污染源整治	经现场调查,地块内生产设施未拆除,构筑物破损,场地不整治,下雨天冲刷场地及设施的淋滤液易进入周边环境,影响周边环境,企业关停后存在	尽快采取风险管控措施,对生产设施进行处置,切断污染源	是	2019.9	2021.6	是	
3	湖南省	郴州市	永兴县	湘阴渡街道		郴州云帆金属有限公司	3231钨钼冶炼	113.02643	26.057325	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在废土堆露天堆放,遗留建筑垃圾,部分设备未拆除,其淋滤液易进入周边环境,影响周边环境,企业关停后存在	尽快采取风险管控措施,对废渣、建筑垃圾和生产设备进行处置,切断污染源	是	2019.9	2021.6	是	
4	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇		湖南兴光有色金属有限公司(湖南省兴光冶炼有限公司)	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼	113.21913	26.292864	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在废渣露天堆放,原料堆存,在雨水冲刷作用下,其淋滤液易进入周边环境,影响周边环境,企业关停后存在	尽快采取风险管控措施,对废渣、原材料进行处置,切断污染源	是	2019.9	2021.6	是	
5	湖南省	郴州市	永兴县	太和镇		永兴县红鹰锡业有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼、3221金冶炼、3237其他稀有金属冶炼	113.21924	26.283928	关停污染源整治	经现场调查,地块内存在焦炭和部分废渣、原料堆场;未拆除的设施破损严重,地面有堆场或设备淋滤液冲刷过的后的颜色异常痕迹,企业关停后存在	尽快采取风险管控措施,对原材料、废渣、建筑垃圾进行处置,切断污染源	是	2019.9	2021.6	是	
6	湖南省	郴州市	永兴县	柏林镇		永兴县雄进贵金属有限公司	3212铅锌冶炼、3222银冶炼	113.27651	26.403891	关停污染源整治	经现场调查,地块大部分设施已拆除,但构筑物破损,场地不整治,下雨天冲刷场地及设施的淋滤液易进入周边环境,企业关停后存在	尽快采取风险管控措施,对产地遗留建筑垃圾、构筑物进行处置,切断污染源	是	2019.9	2021.6	是	